

Erledigt

Mountain Lion und Intel Core i7 3770 - unknown CPU error

Beitrag von „Humpti“ vom 5. Juni 2013, 10:55

Dieser Fehler ist meines Wissens leicht zu beheben.

Ausgelöst wird dieser aufgrund der falschen Gerätekonfiguration und dem damit verbundenen Powermanagement-Einstellungen.

Man muss hierfür in der SMBios.plist eine dieser Apple-Modelle verwenden:

iMac13,1 für Core i5 3330 / 3470 und Core i7 3770 (Ivy Bridge)

oder

iMac13,2 für Core i5 und Core i7 (Ivy Bridge)

Mit diesen Einstellungen werden die, für die CPU, passenden Speedsteps eingelesen und der Fehler sollte damit behoben werden.

Sollte dies nicht der Fall sein, dann ist es nicht weiter gravierend, da die Modelle die von Apple verwendet werden in den Bezeichnungen jedoch nicht in den Speedsteps voneinander abweichen.

Der Fehler tritt daher auch auf, wenn das System die CPU-Bezeichnung nicht verifizieren kann.

Grüße