

Hilfe! Meine CPU taktet uns bis 3,4 GHz, obwohl sie 3,6 GHz können sollte

Beitrag von „5T33Z0“ vom 14. Februar 2021, 07:58

<https://www.youtube.com/watch?v=OEYi0fNU8oo>

Als Namen der Datei SSDT.aml verwenden für Clover.

SystemProductNames werden immer ohne Leerzeichen geschrieben. Also **MacPro6,1** statt Mac Pro 6,1. Vorher natürlich checken, ob das vom verwendeten macOS noch unterstützt wird. Ansonsten kommt ein Stoppschild beim Bootversuch. Daher EFI am besten auf einen in FAT32 formatierten USB Stick kopieren und damit starten.