

# Asrock H370m ITX/ac Open Core Bluetooth

Beitrag von „ak1“ vom 14. Februar 2021, 23:05

Und noch ein Update:

Ich habe zwar das Problem nicht gelöst, aber eine für mich überraschende Erklärung gefunden.

Das WiFi/Bluetooth Modul fehlt auf dem Board! Der Steckplatz ist leer. Ich hatte vorhin WiFi Antennen herausgesucht und wollte diese anschrauben. Da ist es mir aufgefallen.

Ich hatte den Rechner mal vor einiger Zeit komplett als Hackintosh mit Clover gekauft. Weil vermeintlich die Onboard-Varianten nicht funktionierten wurden auch USB-WiFi und USB-Bluetooth mitgeliefert. Ich hatte nicht geahnt, dass das eigentliche Modul entfernt wurde.

USB-Bluetooth funktioniert. Beim USB-WiFi muss ich erstmal herausfinden, was das für ein Ding ist. Möglicherweise Realtek. Derzeit wird es nicht erkannt.

Und der zweite Ethernet Adapter I211AT funktioniert leider auch noch nicht.

## [Nightflyer](#)

Update: Hmm. Wifi und Bluetooth funktionieren bislang auch mit dieser EFI nicht.

Beim Starten von HeliPort kommt eine "itlwm läuft nicht" Meldung. Der On-Board Bluetooth Adapter taucht auch nicht auf. Ich habe eben noch das BIOS gecheckt. Beides ist aktiviert.

Von den beiden LAN-Interfaces funktioniert nur die I219V7 Version. Die Variante mit dem I211AT funktioniert nicht.

Ich schaue mir nochmal das BIOS an ...

## [Nightflyer](#)

Danke! Werde ich bei mir ausprobieren.