

Problem mit GC-Titan Ridge 2.0

Beitrag von „atl“ vom 15. Februar 2021, 12:48

[Beaty2000](#), ich hatte ein ähnliches Problem, als ich die Titan Ridge mit einem ASUS P8H77-M Pro (mit IvyBridge-CPU) genutzt habe. Obwohl das P8H77-M Pro nie offiziell Thunderbolt unterstützte, besaß es den TB_Header onboard. USB3 war nicht nutzbar bzw. funktionierte einfach nicht - eingesteckte Geräte wurden nicht erkannt. Thunderbolt (zumindest mit dem Thunderbolt-Display und angesteckten USB2-Geräten) funktionierte erst nach einem Warmstart.