

# **Gelöst: Langsames Ethernet mit Big Sur / Realtek 8111 Mieke Kext | Danke an @mitchde**

**Beitrag von „MPC561“ vom 15. Februar 2021, 17:18**

Ich entsinne mich dunkel hier was gelesen zu haben wegen RTL8111 kext V2.3.0 und Problemen bei manchen und manchen nicht.

Ohne jetzt detailliert nachgelesen zu haben ist es ggf. hilfreich eine andere Version er kext zu verwenden.

Hier wars:

[Klick Mich](#)

Gruss,

Joerg