

China SLX79

Beitrag von „lhanke28“ vom 21. November 2020, 21:45

Ethernet/LAN: IntelMausi

Audio: Funktioniert noch nicht, eventuell mit VoodooHDA

Getestete Hardware: CPU XEON E5 2670-0; Radeon HD 7700

macOS und SMBios: Big Sur 11.1; MacPro6,1

EFI Ordner: OpenCore v0.6.3 Credits [lhanke28](#)

Probleme: OnBoard Audio funktioniert nicht; HFSplus.efi in der aktuellen Version ist mit diesem Board unverträglich (in der aktuellen Version); überflüssige SSDTs nicht ausgeschlossen; Bootpicker reagiert träge