

# Asus Prime X570-Pro

Beitrag von „kana“ vom 22. November 2020, 13:56



Bildquelle: Asus

**Ethernet/LAN:** IntelMausi

**Audio:** ALC S1220A; AppleALC Layout ID: 21

**Getestete Hardware:** Ryzen 3600X; Solarflare Dual Port 10Gbe PCIe Adapter S6102 SFN5122F; 2x16GB Crucial Ballistix DDR4-3600 @3200GHz, BL2K16G36C16U4B; AMD RT 5700 XT (HW Beschleunigung erkannt)

**macOS und SMBios:** Big Sur; MacPro7,1

**EFI Ordner:** OpenCore 0.6.4 Config.plist Credits [kana](#)

**Probleme:** Power Management (nicht möglich bzw schwarzer Bildschirm); nicht startbare Applikationen (Delta Walker, Luminar 4)