


# Gelöst: Langsames Ethernet mit Big Sur / Realtek 8111 Mieze Kext | Danke an @mitchde

Beitrag von „mitchde“ vom 16. Februar 2021, 06:29

Bei mir funktioniert der 2.2 als auch der ganz neue (gestern) **2.4** Treiber von Mieze einwandfrei.

DL. Mag je nach Subtyp des Chipsatzes mal Probleme geben.

<https://www.insanelymac.com/fo...88-realtekrtl8111-binary/>



Würde den **neuen** mal probieren (als Clover oder OC kext) und bevor du rebootest würde ich in Systemeinstellungen Netzwerk den Dienst Ethernet löschen. Kann auch sein das in der config des Dienstes was zerschossen ist. Mit dem löschen und Neustad

rt wird der wieder angelegt - ansonsten mit + hinzufügen. PS: Bei mir steht das auf automatisch m ist trotzdem Vollduplex. Bei manchen 8111 Typen muss man manuell Vollduplex einstellen. Letzteres wird aber nicht für deine schwache 10 Mbit Speed verantwortlich sein.