

Unterstützung neuer m.2 SSD Controller

Beitrag von „apfelnico“ vom 16. Februar 2021, 13:36

Glaube nicht, dass es sich durch „Properties“ fixen lässt. Wenn ansonsten baugleich, liesse sich möglicherweise die originale Firmware der „nicht-OEM“-Variante flashen? Von macOS selbst ist da mit Sicherheit nichts zu erwarten, weshalb auch?