

# High Sierra mit Nvidia GT750M nur 0 MB VRAM

Beitrag von „didi.hn“ vom 16. Februar 2021, 13:56

Schade, denn mit der HD Graphics 4600 habe ich nur 1536 MB VRAM statt der nativen 4000 MB der Graka und ein unverzerrtes Bild habe ich nur wenn der interne Monitor auf 40Hz konfiguriert wird. Wenn über HDMI ein zweiter Monitor angeschlossen ist, dann ist alles ok.