

Unterstützung neuer m.2 SSD Controller

Beitrag von „kexterhack“ vom 16. Februar 2021, 17:24

[apfelnico](#) Da bin ich vorsichtig. Da kann man sich schnell die NVME zerschießen. Sind ja auch nicht gleich groß.

Wenn ist diese Version im Lenovo Thinkworkstation P610 verbaut, aber da gibts noch keine FW.

Hab mir jetzt eine WD SN750 eingebaut, alles i.O wieder!

[sefki21](#)

Das erstaunt mich, was machst du anders?

Irgendwas spezielles in der plist gesetzt was bei mir fehlt?

vll. kann ich deine mal abgleichen?

Das ist sehr eigenartig.

VII. läuft bei dir etwas anders im Ryzentosh als mit meinem Intel. VII. hat das mit den SSDTs zu tun!?

Aber mit Intel generell läuft es ja unter Win Top.