

In Arbeit

Ryzen 5 3600 + B550 Board und BigSur

Beitrag von „seezy“ vom 16. Februar 2021, 22:44

Hallo zusammen,

im Moment bastle ich mir nach meinem X230 ThinkPad meinen nächsten Hackintosh zusammen.

Der Rechner lief schonmal mit einem B450 Board einwandfrei auf BigSur, nach einem Upgrade auf ein B550 Board komm ich leider nicht mehr weiter.

Catalina läuft einwandfrei, BigSur bekomme ich ums Verrecken nicht zum Laufen und ich weiß nicht woran es liegt.

Ich bekomme nicht mal das Apple Boot Logo zu sehen, ob mit oder ohne Progress Bar.

EFI habe ich angehängt, System steht im Profil.

Vielen Dank für eure Hilfe. 😊

Aktuell hängt er sich hier auf:

Zitat

```
31:123 00:034 AAPL: #[EB.WL.PWLFNV|!] Err(0xE) <- RT.GV wake-failure 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
```

```
35:108 00:034 OCAK: Patch success dummy AppleIntelCPUPowerManagement
```

```
35:202 00:093 OC: Prelinked status - Success
```

```
35:870 00:668 AAPL: #[EB.LD.LKFS|-?] Ok(0)
```

35:903 00:033 AAPL: #[EB.LD.LKC|-?] Ok(0)
35:937 00:033 AAPL: #[EB|FWFM] 0x00000000FFDFFF7F
35:967 00:030 AAPL: #[EB|FWFT] 0x00000000FD8FF576
35:997 00:029 AAPL: #[EB|BST:REV1]
36:027 00:030 AAPL: #[EB|CSR:OUT] 0x00000040
36:059 00:031 AAPL: #[EB.BST.FBS|+]
36:089 00:030 AAPL: #[EB.BST.FBS|ADSZ] 0
36:120 00:030 AAPL: #[EB.BST.FBS|KSSZ] 0
36:150 00:030 AAPL: #[EB|SB:SBGMFNS] j137ap.im4m
36:183 00:032 AAPL: #[EB|RH:PF] usr\standalone\OS.dmg.root_hash
36:224 00:041 AAPL: #[EB|RH:MF]
<"usr\standalone\OS.dmg.root_hash.j137ap.im4m">
36:258 00:033 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"usr\standalone\OS.dmg.root_hash">
<"0">
36:294 00:036 AAPL: #[EB.LD.OFS|OPEN!] Err(0xE)
<"usr\standalone\OS.dmg.root_hash">
36:325 00:031 AAPL: #[EB.RH.LRH|P!] Err(0xE) <- EB.LD.LF
36:357 00:031 AAPL: #[EB.BST.FBS|!] Err(0xE) <- EB.RH.LRH
36:385 00:028 OCSMC: SmcReadValue Key 4D535463 Size 1
36:414 00:028 OCSMC: SmcReadValue Key 4D534163 Size 2
36:512 00:097 AAPL: #[EB.B.WFDW|!WF] Err(0xE) 0
36:544 00:032 AAPL: #[EB|LOG:DT] 2021-02-16T22:21:1

Alles anzeigen