

**In Arbeit**

## Ryzen 5 3600 + B550 Board und BigSur

Beitrag von „seezy“ vom 17. Februar 2021, 14:08

[Zitat von kexterhack](#)

[seezy](#)

Wenn mich nicht alles täuscht, ist das doch normal. Der Rechner bootet sich bei Installation und Update öfters neu und geht dann automatisch in den Installer und beendet irgendwann seine Arbeit. Musst nur etwas Geduld haben und Warten.

Wg. der Pumpe, schau doch im BIOS nach wie warm die CPU ist, gehen deine Lüfter hoch?

Ist die Pumpe defekt?

Soweit Pumpe, CPU etc. funktionieren einwandfrei.

Leider ist das nicht der normale Restart den man kennt aus dem Installer. Der Rechner geht komplett abrupt aus und bootet neu und der Installer startet dann von neu.

Edit 1:

[Ich hab mal ein Video gemacht um zu zeigen wie das ganze aussieht.](#)

Edit 2:

Nach einem NVRAM Reset bleibt er jetzt im Apple Logo stehen und startet irgendwann neu. Die Progress Bar ist nur am Anfang gefüllt.