

Gelöst: Langsames Ethernet mit Big Sur / Realtek 8111 Mieke Kext | Danke an @mitchde

Beitrag von „mitchde“ vom 18. Februar 2021, 10:19

Mag sein dass der Mieke Treiber nur zuverlässig auf onboard LAN chipsätzen läuft. In diesem Falle ja LAN PCIe Karte.

Zudem schrieb Mieke auch, weil 100% gleiche Chipsätze mit dem gleichen Treiber Probleme machten, das manche Router dann das Problem verursachen können.

Wie gesagt bei mir funzen sowohl 2.2 als auch der brandneue 2.4er Treiber einwandfrei schnell und ohne Probs.

PS: Vielleicht muss man bei PCIe Lan KArten, im Gegensatz zu onboard irgendwas wie onboard false injecten?