

In Arbeit **[BAU-TAGEBUCH] HP ENVY X360 - i5 10210U - 16 GB RAM - 1 TB Samsung 970 EVO - BCM94360NG - Intel UHD 630**

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. Februar 2021, 10:50

Kannst du bitte 2 Dinge machen zum Testen vom Touchscreen,

1. Die beiden Kexte VoodooI2C.kext und VoodooI2CHID.kext im EFI Ordner "/EFI/OC/Kexts" sind nicht auf dem letzten Stand.

Lade dir hier

<https://github.com/VoodooI2C/VoodooI2C/releases/tag/2.6.4>

die Datei voodooi2c-2.6.4.zip herunter und tausche die beiden Kexte gegen die Varianten in der ZIP-Datei.

2. Wenn ich es richtig verstanden habe funktioniert Touchscreen unter Catalina.

Lade dir dieses Tool herunter

[IORegistryExplorer](#)

und starte das Programm unter Catalina. Dann auf "Save a Copy As ..." denn Inhalt speichern.

Das gleiche dann unter BigSur.

Beide Dateien dann in eine ZIP gepackt hier hochladen.