

# Weder Sidecar noch DRM mit SMBIOS iMac 20,2 I9 10850k und Gigabyte Vision G Big Sur

Beitrag von „5T33Z0“ vom 18. Februar 2021, 15:03

[Zitat von Blackninja 1985](#)

Muss denn X86PlatformShim vorhanden sein? Wenn ich das in [IORegistryExplorer](#) checke wird es nicht angezeigt wie hier beschrieben: <https://dortania.github.io/Ope...nabling-x86platformplugin>

oder wird das durch die CPU Friend ersetzt?

Beim i9 10th Gen wird die CPU als PR00 gelistet, nicht als CP00.

Wenn Du ins Terminal `sysctl machdep.xcpm.mode` eingibst, so wird als Ergebnis entweder "1" oder "0" ausgegeben. Bei mir steht 1, also 86PlatformPlugin ist aktiv dank SSDT-PLUG.aml.

Energy Saving Kram habe ich mir nicht angesehen. Power Nap gibt es bei mir nicht als Option.