

# Prozessor dauerhaft auf max - lauter Lüfter

Beitrag von „5T33Z0“ vom 18. Februar 2021, 23:42

Würd's mal damit versuchen:

SSDT

Double First State  Drop OEM  Use SystemIO  NoOemTableId

NoDynamicExtract

Plugin Type  PLimit Dict  UnderVolt Step

Min Multiplier  Max Multiplier  C3 Latency

EnableC2  EnableC4  EnableC6  EnableC7

Generate Options

- Generate PStates
- Generate CStates
- APSN
- APLF
- PluginType

DisabledAMU      ControlOrder