

# CPU Frequenz geht gleichmäßig rauf und runter (Big Sur 11.1)

Beitrag von „KruXx“ vom 19. Februar 2021, 18:49

5T33Z0

Danke erstmal für den Tip, aber leider hat es zu keiner Veränderung geführt.

Ohne CpuTscSync.kext läuft nichts mehr flüssig. Der ist notwendig.

Habe auch noch ein paar andere Kexte ausprobiert, aber ohne Erfolg.

An einem Kext scheint es nicht zu liegen.