

nativer MacPro3,1 OpenCore 0.6.5, Soundprobleme unter Mojave, Catalina und Big Sur

Beitrag von „Henniges“ vom 20. Februar 2021, 19:30

leider ohne erfolg, AppleALC kommt per config.plist ins system und ist aktiv, layout 13 ist auch gewählt...

