

Erledigt

Lenovo Thinkpad L470 - Probleme: Batterie, Trackpad, Audio

Beitrag von „MacPeet“ vom 21. Februar 2021, 09:09

Audio Codec ist Realtek ALC298

AppleALC funktioniert nur mit den IRQ-Fixes, welche in Deinem Clover nicht gesetzt sind und auch in der DSDT nicht gelöst sind.

Also müssen minimal die Haken FixRTC und FixTIMR gesetzt werden, ggf. auch HPET, was auszuprobieren verbleibt.

Dein aktuelles Hauptproblem ist aber, dass Deine Kexte in Deiner EFI uralt sind.

z.B. ist AppleALC Version 1.3.3 von 2018, aktuell sind wir bei release 1.5.7

Lilu genauso und der Rest vermutlich auch, habe nicht alle überprüft.