

Fujitsu E920 Catalina Blackscreen

Beitrag von „yamaharacer“ vom 21. Februar 2021, 09:44

hab ich gerade gemacht. hab auch den connector-type eintrag gefunden. der passt mit meinem Anschluss überein. Ich habe trotzdem die Einträge unter den passenden PCI anschluss im Opencore gemacht.

Allerdings weiterhin Blackscreen nach dem booten.

was ich nun noch gemacht habe:

einen neuen Eintrag in der config.plist in Device Properties mit dem Pfad meiner dGPU:

```
PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x1)
```

darunter die Einträge wie beschrieben:

```
framebuffer-patch-enable = 01000000
```

```
framebuffer-con0-enable = 01000000
```

```
framebuffer-con0-type = 00040000
```

lief nicht

habe dann wieder versucht die verschiedenen Konstellationen der bootflags zu probieren.

lief auch nicht.

Hab ich etwas vergessen?

Edit: habe aufgegeben, habe alles probiert sie will einfach nicht initialisieren. Nimm nun die iGPU.