

**Erledigt**

## Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

**Beitrag von „herodes“ vom 22. Februar 2021, 08:04**

Hallo Zusammen, das **JHL6240** Thunderbolt ... scheint in der Low Power Version (**JHL6240**) nur **20GB/s** zu Übertragen.

Unter Windows 10 war es nach Messungen doppelt so schnell. 1680 MB/s Read ... und unter MacOS ca 890MB/s.

Gibt es jemanden der die Karte gegen Aufwandsentschädigung für mich mit der MacOSX Firmware flachen konnte bzw. würde?

Die Link- Beite ist in den Systeminformationen nur mit x2 anstelle mit x4 angegeben.

PCI pcic0a9,2263:

Typ: NVM Express Controller

Treiber installiert: Ja

Tunnel-kompatibel: Ja

Kompatibles Gerät anhalten: Ja

MSI: Ja

Bus: PCI

Steckplatz: Thunderbolt@187,0,0

Hersteller-ID: 0xc0a9

Geräte-ID: 0x2263

Subsystem-Hersteller-ID: 0xc0a9

Subsystem-ID: 0x2263

Versions-ID: 0x0003

Seriennummer: 2005E2870106

**Link-Breite: x2**

Link-Geschwindigkeit: 8.0 GT/s