

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „jboeren“ vom 22. Februar 2021, 14:06

[Pikachu1233](#) Bist du dir sicher das es mit Hackintosh zu tun hat? Laut HP gibt es (bei Windows) noch andere Ursachen wie Staub, Wärmeleitpaste, altes Bios, usw. Hast du Windows/Linux versucht als Test?