

# BCM94360NG - kompliziertes Verhalten

Beitrag von „tomaximoto“ vom 23. Februar 2021, 12:16

Hallo Community,

Da mein Elitebook mittlerweile recht stabil und flüssig läuft -> [Thread](#) habe ich mir eine BCM84360NG bestellt und eingebaut, sollte ja laut diversen Beiträgen nativ laufen.

Nach NVRAM-Reset (davor war eine INTEL-Karte verbaut) hat das ganze auch nicht mehr so übel ausgesehen, WLAN konnte verbunden werden, Apple-Watch unlock funktioniert, usw. Bluetooth funktioniert auch ohne Probleme

Nachdem ich dann das erste mal die USB-C Dock abgesteckt hatte und den Laptop gestartet habe reagierte ab dem Loginscreen aber leider nix mehr.

Mittlerweile konnte ich folgendes Verhalten feststellen:

Dockingstation steckt, egal ob mit oder ohne Netzkabel: Laptop startet und lässt sich bedienen

Dockingstation steckt nicht: Laptop startet und friert sofort am Loginscreen ein

"Internetzugriff" mit der Karte funktioniert wenn sich der Laptop nicht aufhängt.

Wenn WLAN im BIOS disabled wird startet der Laptop auch ohne Dock und BT funktioniert genauso ohne Probleme.

Müssen für die 94360NG unter Big Sur doch irgendwelche Kexts nachgeschossen werden?

Danke schon mal im Voraus für jegliche Hilfe