

Intel Nuc NUC5I3RYK Core i3-5010U als günstige Mac Mini Alternative

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 23. Februar 2021, 14:28

Dann stimmt dazu etwas nicht mit deiner Efi bzw deinen [Bios Settings](#) beim x230. Open Core ist nur der bootloader. Das einsetzen des Efi Ordners in die Partition ist bei oc und clover gleich. Für die Probleme beim x230 eigenen Thread aufmachen. Gut wäre es auch, wenn du mal detaillierter beschreibst, was du gemacht hast (erklären mit Bildern etc) Fotos vom Bios etc

..