

Erledigt

Mainboard Kompatibilität - Big Sur

Beitrag von „Flynn_LG“ vom 23. Februar 2021, 14:31

Es geht darum, dass das Board kein Thunderbolt Header hat und sich deshalb die Frage stellt, ob das Board überhaupt Thunderbolt 3 unterstützt (es-also es im Bios erkennt).