

BCM94360NG - kompliziertes Verhalten

Beitrag von „MPC561“ vom 23. Februar 2021, 14:34

Mal ein Schuss auf verdacht.

Kann es sein das Du eine USBport.kext mit dem Hackintool erstellt hast in der dein USB-C Port als "internal" deklariert ist? Vielleicht wolltest Du ja den internen USB connector der BCM auf internal stellen und bist verrutscht und hast das beim falschen Device gemacht?

So das es beim abziehen zu Problemen kommt?

Ist wirklich hier nur raten ohne mehr Infos.