

# Nach Update auf Big Sur 11.2.1 kein Ethernet

Beitrag von „yamek“ vom 23. Februar 2021, 20:26

[anonymous writer](#) Hier das Ergebnis:

Index Refs Address Size Wired Name (Version) UUID <Linked Against>

17 6 0 0x2a000 0x2a000 as.vit9696.Lilu (1.4.9) 6E38576B-9675-3D9E-9763-5B0F9DA1B098  
<8 6 5 3 2 1>

18 0 0 0x169000 0x169000 as.vit9696.AppleALC (1.5.4) E185762F-E994-3309-9CBE-  
F554C911788D <17 14 8 6 5 3 2 1>

50 0 0 0x7a000 0x7a000 as.vit9696.WhateverGreen (1.4.4) 16865DE9-453C-3F11-BE9F-  
FDC2795B7536 <17 14 8 6 5 3 2 1>

51 0 0 0xd000 0xd000 as.lvs1974.AirportBrcmFixup (2.1.1) 828B900D-5701-3F72-BC5A-  
02B7058DC180 <17 14 8 6 5 3 2 1>

52 0 0 0x2b1000 0x2b1000 as.acidanthera.BrcmFirmwareStore (2.5.5) 9419BA4E-364C-3468-  
B5AE-116241B3D4A6 <6 5 3>

53 2 0 0x19000 0x19000 as.vit9696.VirtualSMC (1.1.8) 3BC5157C-7E87-31A4-8C61-  
3770E078BA73 <17 13 8 6 5 3 2 1>

54 0 0 0xb000 0xb000 as.vit9696.SMCProcessor (1.1.8) 6EC6B943-664C-3D08-B4A5-  
BD4138F53200 <53 17 13 8 6 5 3 2 1>

71 0 0 0x13000 0x13000 ru.joedm.SMCSuperIO (1.1.8) 2B7FE93C-73CC-30A7-9694-  
09404C78DF86 <53 17 13 8 6 5 3 2 1>

72 0 0 0x29000 0x29000 as.acidanthera.mieze.IntelMausi (1.0.4) C53F0812-C897-3747-8B35-  
32464A0A1EE7 <48 14 6 5 3 1>