

Nach Update auf Big Sur 11.2.1 kein Ethernet

Beitrag von „al6042“ vom 23. Februar 2021, 21:23

Das ist aber erstaunlich...

ich habe bisher jedes [BIOS Update](#) des Prime Z390-A mitgemacht und seit der Version 1302 (September 2019) keine Probleme damit gehabt.

Beim Umstieg auf diese Version gab es ein Problem, das mit einem RTC-Bug ACPI-Patch korrigiert werden musste, aber ansonsten bin ich zum Jahreswechsel ohne Schwierigkeiten auf 1802 gegangen.