

Sonnet Solo 10G AQC-107S wird nicht erkannt ?

Beitrag von „EvilGenius“ vom 24. Februar 2021, 05:52

Sehr seltsame Geschichte, ein Freund von mir nutzt soweit mir bekannt mittlerweile ebenfalls Big Sur und hat diese Karte verbaut.

Da dürfte sich so eigentlich auch nichts getan haben, zumal auch ganz offiziell geführt wird das diese unter Big Sur Kompatibel ist.

Versucht einfach mal die Karte auszubauen und erneut einzusetzen ?

EDIT: Folgendes habe ich soeben in der FAQ des Herstellers gefunden.

http://www.sonnettech.com/supp..._a1_a2&action=b1123#b1123

