

Gelöst: Langsames Ethernet mit Big Sur / Realtek 8111 Mieke Kext | Danke an @mitchde

Beitrag von „mitchde“ vom 24. Februar 2021, 12:23

OK;

1 also Onboard .H Realtek Chipsatz, keine Karte.

2. Es ist ein **LAN Switch** zw. Hackintosh und dem Router(Internet)

2.2 Unter Windows - glaube das schriebst du schon- ist bei gleicher Situation (mit Switch) Internetspeed viel höher.

3. Keine Log Meldungen vom Mieke Treiber

zu 3.

3.1 Du hast glaube ich last boot deaktiviert, da sonst gar nicht angezeigt wird.

3.2 Du suchst nach **Ethernet**.. im log - weil bei der Suche nach **Real** (siehe mein Screenshoot) gar nichts angezeigt wird.

Falls es nicht zu viel Aufwand macht: Kannst du mal den Switch umgehen und den Hack per LAN direkt am Router anschließen? So könnten wir - falls trotzdem Speed Internet (**nicht** speed LAN) bei max. 8.8 Mbit bleibt.

Vielleicht hilft die neue Info, Switch hängt dazwischen, Mieke weiter für Ideen zur Lösung.