

Gelöst: Langsames Ethernet mit Big Sur / Realtek 8111 Mieke Kext | Danke an @mitchde

Beitrag von „mitchde“ vom 24. Februar 2021, 13:55

Super, somit zumindest klar das es Probs zw. Mac OS / LAN Treiber und dem **Switch** gibt.

Die jetzt knapp 50 Mbits DL (vorher 8.8) ergeben sich durch den Internetanschluss, nicht mehr LAN. Selbst wenns LAN nicht auf 1 Gbit laufen würde, reichts dicke für einen Hack an nem 50-100 Mbits Internetanschluss.

Mag sein dass Mieke noch was einfällt. Denn der Treiber hat ja (in seiner .plist (innehalb vom kext) paar konfigurierbare **Optionen** (true/false).

Aber warte erstmal Mieke ab bevor du da was versuchst - für mich sind diese Optionen im Treiber (teilweise ja sichtbar in meinem Screenshoot/Log) nicht sooo selbsterklärend 😊

PS: Je nachdem wie groß(4,6,8,..Ports) /teuer der Switch war/ist, wäre ja auch ne Chance den Switch auszutauschen - aber auch da erstmal Mieke abwarten.