

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „herodes“ vom 25. Februar 2021, 13:37

Ok Danke!

[Zitat von apfelnico](#)

Slot x4 ist ok. Der ist um PCH dran. Wenn du die Karte in x8 steckst (direkt an der CPU), dann wird deine Grafikkarte von x16 auf ebenfalls x8 "degradiert".

in Windows zeigt das Thunderbolt Controller Center nichts mehr an gibt es evtl. eine ältere Version die mit der FW 23 funktioniert oder hat dies mit der Mod 23FW zu tun.

LG