

BCM94360NG - kompliziertes Verhalten

Beitrag von „tomaximoto“ vom 25. Februar 2021, 16:12

[MacPeet](#) Danke für deinen Hinweis hat aber leider keine Änderung gebracht es scheint wirklich als ob die Karte einen Teildefekt hat.

BT ist nicht im Laptop verbaut

Hab das ganze mittlerweile in 2 Notebooks und einem Dell Optiplex getestet und überall das gleiche Ergebnis, unter macOS komme ich bis zum Loginscreen - dann wird die WLAN-Verbindung hergestellt und es ist aus.

Hab mir über Willhaben nun erneut eine BCM94360NG geholt und heute bekommen.

Mit der klappt das ganze sofort und problemlos.

Danke an alle für die Hilfe