

Ich habe gute Laune, weil ...

Beitrag von „EvilGenius“ vom 27. Februar 2021, 02:49

Ein guter Freund Hilfe gebraucht hat bei einem Gigabyte X299X Designare 10G.

Die Sub Dev ID für LAN kann an diesem Board nicht über die übliche Methode verändert werden...

Hab einen Weg gefunden den Lock zu umgehen und das ganze dauerhaft zu patchen.

```
ethernet:
  Typ:          Ethernet-Controller
  Bus:          PCI
  Hersteller-ID: 0x8086
  Geräte-ID:   0x1563
  Subsystem-Hersteller-ID: 0x1043
  Subsystem-ID: 0x000a
  Versions-ID: 0x0001
  Link-Breite: x4
  BSD-Name:    en4
  Kext-Name:   SmallTreeIntel8259x.kext
  Ort:         /Library/Extensions/SmallTreeIntel8259x.kext
```

