

Weder Sidecar noch DRM mit SMBIOS iMac 20,2 I9 10850k und Gigabyte Vision G Big Sur

Beitrag von „apfelnico“ vom 2. März 2021, 13:57

[Zitat von 5T33Z0](#)

Nachdem ich SSDT-PLUG manuell gefixt habe (s.o.) ist PowerNap nun verfügbar

Dein Code (mit der Abfrage ob überhaupt ein Prozi drin ist und wenn ja, dann eine weitere Methode einsetzen) ...

Code

```
1. DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "ACDT", "CpuPlug", 0x00003000)
2. {
3.   External (_SB_.PR00, ProcessorObj)
4.
5.   Method (PMPM, 4, NotSerialized)
6.   {
7.     If ((Arg2 == Zero))
8.     {
9.       Return (Buffer (One)
10.      {
11.        0x03 // .
12.      })
13.    }
14.
15.    Return (Package (0x02)
16.    {
17.      "plugin-type",
18.      One
19.    })
20.  }
21.
22.  If (CondRefOf (\_SB.PR00))
23.  {
24.    If ((ObjectType (\_SB.PR00) == 0x0C))
25.    {
26.      Scope (\_SB.PR00)
```

```
27. {
28. If (_OSI ("Darwin"))
29. {
30. Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
31. {
32. Return (PMPM (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3))
33. }
34. }
35. }
36. }
37. }
38. }
```

Alles anzeigen

... kann deutlich reduziert werden:

Code

```
1. DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "ACDT", "CpuPlug", 0x00003000)
2. {
3. External (_SB_.PR00, ProcessorObj)
4.
5. Scope (\_SB.PR00)
6. {
7. If (_OSI ("Darwin"))
8. {
9. Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
10. {
11. Return (Package (0x02)
12. {
13. "plugin-type",
14. One
15. })
16. }
17. }
18. }
19. }
```

Alles anzeigen