

Weder Sidecar noch DRM mit SMBIOS iMac 20,2 I9 10850k und Gigabyte Vision G Big Sur

Beitrag von „5T33Z0“ vom 2. März 2021, 14:33

[Zitat von hp246](#)

Die SSDT habe ich von hier auch schon ersetzt...

Aber trotzdem seltsam das er mir eine USV anzeigt und deswegen klappt das update auch nicht 😞

Weil er mir ständig sagt, das ich die Stromversorgung dran machen soll ...

Wo wird das denn angezeigt überhaupt? Ich glaube ich habe so was schon mal gelesen und es es lag dann am AIO oder an ner Wasserpumpe oder irgendeinem LED Controller Gedöhns.