

Weder Sidecar noch DRM mit SMBIOS iMac 20,2 I9 10850k und Gigabyte Vision G Big Sur

Beitrag von „hp246“ vom 2. März 2021, 14:39

[Zitat von 5T33Z0](#)

Wo wird das denn angezeigt überhaupt? Ich glaube ich habe so was schon mal gelesen und es es lag dann am AIO oder an ner Wasserpumpe oder irgendeinem LED Controller Gedöhns.

Ja ich glaube auch... Da war was... Habe ja ne Corsair H150i Elite verbaut und Corsair Commander Pro usw usw