

Beitrag von "Gabo" vom 2. März 2021, 18:25

Danke für die Tips!

Vielleicht haben wir an einander vorbei gedacht, weil ich dich so verstanden habe dassi mit der IntelBluetoothFirmware versuchen sollte das Intel Modul zum laufen zu bekommen.

Weil das funktioniert bereits und lässt keine ordentliche Nutzung der Mac Funktionen zu. Also Trackpad und so. Habe von Broadcom Kexten was gelesen & dass man nur eines der 2 im System nutzen soll. Vielleicht Fahr ich das Ding jetzt einfach runter, schraube es auseinander und entferne die intel Karte. Ne, vielleicht macht zwar vieles aber das viel zu leicht.

Drum folgender Plan: Bin mal eben off und werkel am board leicht schroff.