

In Arbeit WLAN BT Karte

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 2. März 2021, 18:32

Weil das funktioniert bereits und lässt keine ordentliche Nutzung der Mac Funktionen zu. Also Trackpad und so.

>>> Deshalb den Intel BT Kext welcher dann die Funktion gewährleisten sollte. Die Apple eigene Firmware ist nicht geeignet für das Intel BT Modul.