

**Erledigt**

## **AQUANTIA 10 Gigabit Lan Port "Tot"**

**Beitrag von „Der\_Sparsame“ vom 3. März 2021, 09:19**

Unter Kernel Patch habe ich folgendes eingetragen:

Identifizier: com.apple.driver.AppleEthernetAquantiaAqtion

find: 0F84C002 0000

replace: 660F1F44 0000

Die Leitung funktioniert mit voller Leistung.