

**Erledigt**

## **Lenovo ThinkPad W540 - diverse Fragen**

**Beitrag von „MacPeet“ vom 6. März 2021, 17:41**

Ja, prima, wenn soweit alles geht, dann kann ich eh nicht viel helfen.

Intel WLAN geht ja auch mit den neuen Entwicklungen. Vermutlich braucht es nur ein Update dieser Intel.kext's für die neue BigSur-Version. Da wird es sicher auch eine Lösung geben. Die Sache ist ja auch noch in der Entwicklung, denke ich. Ich verfolge diese Entwicklung aber auch nur sporadisch.

Zwecks Audio verwende ich aber auch die ID15 ManualMode ohne extra ACLFix. Viele verwenden aber auch die ID28 mit dem Fix.

Muss man schauen, was man jeweils besser findet.

Betreffs Serial kann ich nicht viel sagen. Die Daten sollten natürlich schon schlüssig sein und passen (Serial,UUID, etc.), aber da bin ich kein Experte.

Ich verwende meine schon seit Clover-Zeiten, welche ich für OC übernommen habe. Ich habe es früher immer mit iMessageDebug2 im Terminal geprüft.