

MacBook Air Softwareupdate schief gelaufen.

Beitrag von „SushiLlama“ vom 7. März 2021, 11:47

Passiert leider dasselbe, immernoch Ausrufezeichen und -5101F Code

Ich meine aber den NVRAM Reset (mit Option CMD P R) gemacht zu haben...

Ist es normal, dass man den Anschaltknopf ca 5 Sekunden halten muss zum einschalten?

Wenn man vorher loslässt geht der Bildschirm wieder aus.

Weiß also nicht ob der NVRAM Reset erfolgreich war...

Gab nur einen Chime egal wie lange ich gehalten hab. Dannach nur noch ein kurzes Display anschalten, dann aber wieder aus, als hätte ich den Anschaltknopf losgelassen.