

PCI-E Karte oder sonstige Bluetooth/Wlan Device für B360-A PRO gesucht

Beitrag von „rxlf“ vom 7. März 2021, 14:27

USB Ports kext ist garnicht drinne bei Kernel ACPI und injectall ist bereits aktiv


edit: mit xhci = no auch keine Änderung.

Überlege jetzt nen External Usb auf Internat 4 Polig zu bestellen und den 4 poligen da rein zu stecken ? Könnte es dann funktionieren ?

Habe

es

übrigens



an dem Port angeschlossen