

# PCI-E Karte oder sonstige Bluetooth/Wlan Device für B360-A PRO gesucht

Beitrag von „rxlf“ vom 7. März 2021, 23:27

Werde ich morgen machen.

Irgendwas ist merkwürdig passt zwar nicht rein aber seitdem ich heute die Dinge probiert habe ist mein Sleep Mode anders.

er fährt zwar immernoch innerhalb 15 min in sleep runter, aber die ganze Zeit musste ich am Gehäuse den Schalter drücken damit er aufwacht.

Jetzt reicht sogar ein Mausklick oder eben Tastaturklick.

Obwohl letztendlich die Configs gleich sind.

Woran liegt das?

Zusätzlich dazu (was mich aber eher stört als das mit dem sleep) ist dass ich bei jedem Neustart direkt in Install Mac OS gelange und nicht direkt in die zweite Spalte gelange.

Nun muss ich irgendwie immer beim Opencore Boot einmal runterdrücken damit ich normal hochfahren kann.

Woran liegt das?