

Erledigt

Open Core mit BigSur auf Clover mit Big Sur

Beitrag von „5T33Z0“ vom 8. März 2021, 22:26

Ja, der score ist super. Aber nicht verwunderlich, wenn er permanent so hoch dreht.

Würde Lüfter reinigen und Wärmeleitpaste erneuern als erstes. Dann Cataline benutzen. Läuft auf jeden Fall ruhiger dann.

Oder MacBookPro10,1 mit `-no_compat_check` boot-arg ausprobieren und gucken, was dann passiert.