

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „HackMacFan“ vom 10. März 2021, 16:32

Insgesamt ein großartiges Tutorial - vielen Dank dafür!

Ein Detail würde ich jedoch noch gerne verbessern, und zwar die **Lüfterkurve** von meiner **Radeon RX Vega 64** Grafikkarte.

Bei 55°C springt der Lüfter von 0 RPM für wenige Sekunden auf gefühlt 50% der maximalen Drehzahl.

Weiß jemand hierfür eine Lösung?