

NUC8i5BEK - Crucial 2x16GB DDR4 2400 - 500 GB Evo Plus M.2 (- dual-boot?)

Beitrag von „demianovics“ vom 10. März 2021, 22:19

[RenStad](#): Ok, habe die AirportItlwm.kext nach EI/OC/Kexts/ gelegt. Und die config.plist angepasst. Funzt - THX!

hab in Kernel/Add den Eintrag vom alten itlwm angepasst, genauer:

BundlePath: itlwm.kext > AirportItlwm.kext

ExecutablePath: Contents/MacOS/itlwm > Contents/MacOS/AirportItlwm

in Misc/Security:

DmgLoading: war schon "Signed"

SecureBootModel: war schon "Default"

HeliPort habe ich deinstalliert, und nutze jetzt quasi die "Apple WiFi-Config UI". So weit so gut. Version 1.2.0 von AirportItlwm nutze ich nun also (vorher itlwm.kext version 1.1.0). Ich musste allerdings feststellen, dass der Speedtest eher noch ein wenig langsamer ist als vorher. Bislang hab ich down ca. 58 Mbits (von 100 vorhandenen (MacBook immer)) bekommen, jetzt kämpft er sich von 12 hoch und landet meist bei ca. 30. Einmal hatte ich 72. Ich muss das über die Tage nochmal checken, so bringt es mir ja bisher keinen Vorteil.

Es ist auch immer noch so, dass bei SpeedTests die MagicMouse manchmal hart zu stottern anfängt - Bluetooth de/aktivieren hilft.

Auch geht bei de/aktivieren von Wlan Bluetooth immer mit aus.

Und mal schauen ob er weiterhin bei jedem 2ten WakeUp aus dem Sleep die Maus nicht findet und Bluetooth ein de/aktiveren braucht bzw. alle Woche mal nen Neustart.

[RenStad](#): hast Du die eben genannten Probleme auf deinem Nuc8i auch?