

Hackintosh bootet nicht weiter als das Apple Logo

Beitrag von „kaneske“ vom 12. März 2021, 12:17

Moin,

also mit OpenCore zu arbeiten rate ich auch an, gerade weil es eh doppelt gemoppelt ist bei Clover für Big Sur.

Extrem wichtig ist das dein Board das neueste BIOS hat, wegen dem MSR Bug auf den Platinen die mit neuestem BIOS gelöst wurden.

siehe hier:

[MSR Unlock/Cascade Lake Refresh Firmware Fix](#)

Passende SSDT brauchst du auch, dann wenn dein MSR wieder offen ist, also die einsetzen.

Ich kann mobil gerade nicht in deine EFI schauen.

Jedenfalls nicht in die config.plist

Auf jeden fall emuliert du schon mal ein NVRAM mit der EMU Variable...brauchst du nicht, das sollte nativ laufen.

Wie gesagt, setz beim Guide für OpenCore zum SAGE 10G an und hangel dich darauf basierend weiter, da wird auch die AWAC Geschichte bearbeitet.

Probier das mal und berichte [MightyZarg](#)