

Fehlender AGPMClient scheint "Sleep wake failure from EFI" zu verursachen

Beitrag von „hackopti2“ vom 14. März 2021, 18:11

dieser Optiplex 7060 MFF schläft perfekt ein und wacht auf:



mit exakt demselben EFI-Folder bekomme ich auf einem Optiplex 7060 SFF allerdings regelmäßig ein Problem: Beim Aufwachen friert alles ein

der einzige Unterschied, den ich erkenne, beim SFF gibt es keinen AGPMClient:



Interessant ist auch der max-value 0x10 vs. 0xf beim MFF

Kann jemand Licht ins Dunkel bringen?